



การใช้งาน Scan Disk สำหรับตรวจสอบข้อผิดพลาดของ ฮาร์ดดิสก์ สำหรับ Windows XP


1. ดับเบิลคลิกที่ My Computer คลิกขวาไดรฟ์ที่ต้องการทำ Scan Disk เลือก Properties




2. คลิกที่แท็บ Tools จากนั้นคลิกที่ Check Now...



3. คลิกเครื่องหมายถูกที่ Scan for and attempt recovery of bad sectors แล้วคลิก Start



4. รอสักครู่เครื่องจะทำการ Scan Disk



5. เมื่อเครื่องทำการ Scan Disk เสร็จก็จะรายงานได้ทราบ ให้คลิก OK



หมายเหตุ

- ขณะที่ทำการ Scan Disk ไม่ควรเปิด โปรแกรมใด ๆ
- Automatically fix errors เป็นการกำหนดให้ทำการแก้ไขปัญหาที่พบโดยอัตโนมัติ เมื่อพบข้อผิดพลาดขึ้น